

琴中 改築通信

N0.23

R元.12.24

～愛♡と夢と笑顔☺があふれる学校！～



普通教室 正面側



1階廊下写真



普通教室 背面側

現在の進捗状況

校舎棟、体育館棟の内装外装は、ほぼ完成に近づいており、現在は外構工事を中心に行っています。

内装においては完成した部分から清掃業務を行っており、水道、電気、ガス等の検査も行ってあります。

教室や廊下、各教科教室等においても床や家具の施工がほぼ完成してあります。

外構工事においては、駐輪場が完成し、舗装工事や外回りのフェンス工事などに取組んでいます。

体育館棟 図書室



体育館棟の図書室の写真です。

壁側の図書棚は背が高く多くの本を収納でき、フロア部分の図書棚は背が低く回りがよく見渡せるようになっており、開放感のある空間になっています。

窓際には左の写真のようなカウンターが設置されており、明るい場所で読書や勉強が楽しめます。



体育館 ライン引き後



体育館 調理室



校舎棟南側駐車場



生徒正面玄関(昇降口)